




Votre entrepôt conforme à la norme TAPA grâce à WDP

Votre guide rapide pour découvrir les
possibilités qu'offre un entrepôt conforme
à la norme TAPA








Qu'est-ce que la norme TAPA ?

Les certificats TAPA (Transport Asset Protection Association) garantissent que toutes les marchandises de votre chaîne d'approvisionnement sont protégées de manière préventive contre le vol. Ils définissent des lignes directrices en matière de sécurité, lesquelles permettent aux entreprises de prouver que leurs processus de protection des marchandises sont efficaces et opérationnels.

Les couts et bénéfices de la sureté des marchandises

La sécurité du fret est primordiale dans tous les secteurs d'activité. Le respect des normes TAPA accroît considérablement la sécurité des entreprises, réduisant jusqu'à 40 %

leurs pertes financières dues à la perte de marchandises, avec à la clé une diminution de leurs frais d'assurance.







Quels sont les avantages de cette norme ?


Les sociétés qui stockent des marchandises haut de gamme dans des entrepôts ou des centres de distribution appliquent les normes TAPA pour sécuriser leurs entrepôts et les transporteurs qui travaillent pour elles.

C'est le client qui décide du degré de rigueur avec lequel il souhaite appliquer les normes de sécurité TAPA pour le stockage et la manipulation des biens de grande valeur, par rapport au vol, dans le cadre de son projet : WDP est capable de transformer n'importe quelle stratégie TAPA en des fonctionnalités concrètes pour votre entrepôt.



Des classifications TAPA mises en œuvre pour répondre à vos besoins

Les exigences de sécurité des installations de TAPA détaillent les méthodes éprouvées pour respecter les normes TAPA en appliquant les meilleures pratiques du secteur. Il existe trois niveaux de classification FSR, à intégrer selon les souhaits du client.









Décrocher la certification TAPA

Que vous optiez pour un nouvel entrepôt WDP ou un bâtiment existant, nous vous aiderons à intégrer les fonctionnalités TAPA nécessaires pour obtenir la certification FSR d'un organisme d'audit TAPA.

Si votre certification doit être renouvelée, nous vous aiderons également dans ce processus ! Bon à savoir : les certifications sont valables trois ans, avec des audits annuels sur site et une procédure d'autoévaluation prévus tous les deux ou trois ans.







Quelles sont les exigences pour la certification TAPA FSR ?

Vous devrez examiner certaines des principales exigences énoncées sur le site web de la TAPA.

[TAPA WEBSITE](#)

Comment WDP peut-il vous aider à décrocher la certification TAPA FSR ?




Sécurité sur le site

Sécurisez le périmètre de votre entrepôt avec des CCTV intelligentes pour surveiller la manutention des marchandises et les zones d'expédition/de réception, y compris les points d'entrée et de sortie avec des caméras jour/nuit. Assurez un éclairage suffisant dans les zones de chargement et de déchargement, avec détecteur de mouvement et détection sonore. Renforcez la sécurité du site en le délimitant par des barrières physiques, afin d'empêcher tout accès non autorisé.





Portes, toitures et murs défensifs


Concevez des murs extérieurs et des toits qui résistent à la pénétration. Installez des barrières physiques sur les fenêtres et les trappes ouvrables ou un système d'alarme avancé, verrouillez l'accès extérieur au toit et équipez-le d'un système de vidéosurveillance ou d'alarmes. Équipez toutes les portes du site d'un système d'alarme ou assurez-vous qu'elles soient désactivées électroniquement ou verrouillées physiquement.



Sécurisez tous les points d'entrée et de sortie

Un contrôle d'accès rigoureux est crucial : enregistrez, consignez et badgez les visiteurs, et fournissez des points d'accès contrôlés et consignés pour votre personnel.





Intérieur : sécurisez vos bureaux et votre entrepôt

À l'intérieur des bâtiments, prévoyez la technologie de contrôle d'accès nécessaire entre le bureau et l'entrepôt ou les quais. Et pour couronner le tout, une cage de grande valeur (HVC) peut permettre de renforcer la sécurité de vos marchandises précieuses aux endroits stratégiques.



Vous recherchez un partenaire pour intégrer les exigences TAPA FSR nécessaires à votre entrepôt, calibré pour vos besoins et dans un entrepôt existant ou nouvellement construit ?



Contactez WDP pour un centre de distribution sûr et 100 % sécurisé.





DHL

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

DHL
Directional signs for Visitors and Drivers.



CONTACT

+32 (0)52 338 400

info@wdp.eu

WWW.WDP.EU